




消费品

HCT-202601-03

## 2025 年度欧盟 RAPEX 违规通报分析

RAPEX (Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products) 为欧盟非食品类产品快速预警系统，旨在及时通报涉及安全风险的产品信息。2021-2025 年间的数据变化显示，RAPEX 的通报数量呈显著上升趋势：2021 年共通报 2196 例，2025 年增长至 4771 例；其中，涉及环境/化学危害的通报数量增长尤为明显，从 2021 年的 574 例增至 2025 年的 2754 例，尤其在 2023 年，环境/化学危害通报数量同比增长 127%，显示欧盟在环境/化学安全监管上的关注度持续提升。

这一趋势表明，企业在出口欧盟市场时，需要关注产品的整体安全与合规，尤其是化学物质的管理。由于供应链长、材料种类繁多且复杂，化学物质管控一直是企业面临的重大挑战。建议企业应建立完善的化学物质合规管理体系，定期开展内部自查，确保产品符合欧盟法规要求，避免因不合规而被 RAPEX 通报或引发市场召回。



2025 年 RAPEX 累计通报 4771 例违规产品，同比增长 14.9%，涉及化学及环境风险的案例有 2754 例，同比增长 27.7%，下文为 2025 年违规通报具体分析。

### 产品原产地

在被通报的违规产品中，产自国内的产品占全部违规产品的 43%；在环境/化学类违规中，其占比为 31%，均明显高于其他国家。违规产品的产地分布情况如下：

#### 声明：

本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无 HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为 HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。



网址: [www.hct-test.com](http://www.hct-test.com)

服务热线: 400-0066-989

E-mail: [hongcai@hct-test.com](mailto:hongcai@hct-test.com)



地址: 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋





## 通报提交国

意大利提交的违规产品无论在所有被通报产品中，还是在环境/化学类通报中占比均为最高，占比分别为 26% 和 42%，且意大利提交的 1227 例违规产品中，有 1171 例均为环境/化学类违规，占 95.4%，所以出口到意大利的产品环境/化学类合规尤为重要。



## 环境/化学类违反的法规和违规产品分布

在环境/化学类违规通报中，被通报产品数量最多的类别为化妆品，高达 1689 例，占 61%；而在所有被通报违反的法规中，违反化妆品法规的产品数量也最多，高达 1692 例，占 61%。下表中违规产品类型是依据 RAPEX 官方分类，但玩具产品等类型中也包含了电子电器产品。

### 声明：

本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无 HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为 HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。



网址: [www.hct-test.com](http://www.hct-test.com)

服务热线: 400-0066-989

E-mail: [hongcai@hct-test.com](mailto:hongcai@hct-test.com)

地址: 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋





### 被通报产品示例

序号	通报时间	产品	原产地	原因	处理措施	图片
1.	2025年12月26日	柑橘榨汁机	中国	产品中的焊料铅含量高达31%，不符合RoHS。	将产品撤出市场	
2.	2025年12月19日	充电线	中国	产品中的焊料铅含量高达26%，不符合RoHS。	边境拒绝进口货物	
3.	2025年12月19日	超声波驱蚊剂	中国	产品中的焊料铅含量高达72%，不符合RoHS。	将产品撤出市场	
4.	2025年5月12日	无线头戴式耳机	中国	产品中的焊料铅高达71.8%，电缆中DEHP和DBP含量分别为2.36%和0.11%，不符合RoHS。	将产品撤出市场	
5.	2025年12月19日	汽车配件	未知	该产品塑料中多环芳烃(PAHs)含量过高，不符合REACH法规。	将产品撤出市场	
6.	2025年12月12日	塑料娃娃	中国	该产品塑料中DEHP高达0.258%，不符合REACH法规。	将产品撤出市场	
7.	2025年12月19日	方向盘套	中国	该产品塑料材料中DEHP含量为20.3%，不符合REACH法规。	从最终用户处召回产品	
8.	2025年12月26日	壶	中国	该产品塑料中SCCP含量过高，不符合POPs法规。	从最终用户处召回产品	
9.	2025年10月24日	空气净化器	中国	该产品中SCCP含量高达0.34%，不符合POPs法规。	将产品撤出市场	
10.	2025年2月14日	安抚奶嘴架	德国	安抚奶嘴夹缺少必要的透气孔，容易导致窒息，该产品不符合TSD和EN71-1。	将产品撤出市场	

### 声明：

本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：[www.hct-test.com](http://www.hct-test.com)

服务热线：400-0066-989

E-mail:[hongcai@hct-test.com](mailto:hongcai@hct-test.com)

地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

