

# 深圳市金宝恒利达翡翠珠宝有限公司熔金废气处理设施

## 竣工环境保护验收意见

2018年8月24日，深圳市金宝恒利达翡翠珠宝有限公司在深圳市金宝恒利达翡翠珠宝有限公司组织召开了“深圳市金宝恒利达翡翠珠宝有限公司熔金废气处理设施”竣工环境保护验收工作会议。会议组成验收组，由建设单位-深圳市金宝恒利达翡翠珠宝有限公司、环评编制单位-深圳市汉宇环境科技有限公司，验收监测单位-深圳市虹彩检测技术有限公司、环保设施设计、施工单位-深圳市东曦环保科技有限公司和3位专业技术专家组成（验收组名单附后）。

会议期间，验收组听取了建设单位对该项目环境保护“三同时”落实情况 and 验收监测单位对该项目竣工验收监测情况的汇报，实地踏勘了项目建设现场，审阅核实了有关资料，根据《深圳市金宝恒利达翡翠珠宝有限公司熔金废气处理设施竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定（深盐环批【2016】80029号）等要求对本项目进行现场检查和验收，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：深圳市盐田区海山街道深盐路南侧黄金珠宝大厦第8层8楼B。

环评及批复主要建设内容及规模：项目总投资700万元。租赁厂

房面积 828m<sup>2</sup>，年产黄金饰品 30000 件。

项目实际建设内容及规模：与环评及批复基本一致。

## （二）建设过程及环保审批情况

深圳市汉字环境科技有限公司编制完成了《建设项目环境影响报告表》。

2016 年 10 月 25 日，深圳市盐田区环境保护和水务局以“深盐环批【2016】80029 号”批复本项目。

项目于 2016 年 11 月建设完工并正式运营。

2017 年 3 月，项目委托华测检测认证集团股份有限公司对其炸酸废气进行验收监测。根据《建设项目竣工环境保护验收监测表》（华测验字[2017]第 0102 号）结论，项目炸酸废气处理设施基本符合建设项目竣工环境保护验收的要求。

## （三）投资情况

项目环评总投资 700 万元，其中环保投资 8 万元，占总投资的 1.1%。

项目实际总投资 700 万元，其中环保投资 8 万元，占总投资的 1.1%。

## （四）验收范围

本次环保验收内容为熔金废气处理设施。


## 二、工程变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）条例中有关规定及现场勘察核实，项目熔金

设备跟环评基本一致，未发生重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

深圳市衍丰珠宝有限公司委托深圳市东曦环保科技有限公司设计了熔金废气处理工艺方案并进行施工，熔金废气处理工艺如下：



### 四、环境保护设施调试效果及环境影响

#### （一）监测期间的生产工况

验收监测期间，该企业生产正常，工况稳定，满足《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中 6.1 工况要求。

#### （二）废气

根据深圳市虹彩检测技术有限公司编制的《深圳市金宝恒利达翡翠珠宝有限公司熔金废气验收监测报告表》表明：项目熔金废气处理设施正常运行，排放口监测结果满足《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级要求，且其废气处理后满足“深盐环批【2016】80029号”中无色无味要求。



### （三）污染物排放总量

项目熔金废气无总量控制要求。

### 五、验收组现场检查情况及结论

通过现场检查，项目熔金废气基本落实了环评报告表及其批复所规定的环境污染防治措施，熔金废气环保处理设施运行正常，排放的污染物满足验收标准要求，符合验收条件，原则同意熔金废气处理设施通过环保验收。

### 六、后续要求

1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年 第 9 号）要求，规范监测报告格式、内容。

2、提高环境保护法律法规意识，强化操作人员岗位培训。建立规范环保设施运行管理制度，包括污染治理设施和排污口规范化建设和管理。严格按规定运行环保设施并定期维护保养，建立设施运行台账，确保环保设施长期稳定运行，确保污染物达标排放，杜绝事故排放。

3、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运行和各项污染物稳定达标排放，并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，企业制定自行监测方案（计划），定期开展监测，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

专家组成员签名：



2018年 8 月 24日

深圳市金宝恒利达翡翠珠宝有限公司

建设项目竣工环境保护验收评审组成员名单

类别	姓名	单位	职务/职称	电话	签名
专家组	夏洪勇	龙岗区和安环保 监测中心	高工	13530060010	夏洪勇
	柯明杰	深圳市山水环境 保护科技发展有限公司	高工	1509685241	柯明杰
	范文生	深圳市睿安环境 科技发展有限公司	高工	13590378852	范文生
建设单位	刘明杰	深圳市金宝恒利达 翡翠珠宝有限公司	主管	13928460003	刘明杰
验收监测单位	黄永杰	深圳市虹彩检测 技术有限公司	工程师	18613143373	黄永杰
	曹玲	深圳市虹彩检测 技术有限公司	工程师	18773596333	曹玲
环保设施设计、施工单位	朱智	东曦环保	员工	18665846439	朱智
环评单位	姚峰	瀚环境科技	员工	13510109689	姚峰